






感应器接线图 sensor wiring diagram



底部为M6滑块螺母有效安装深度6mm(距离可调)

特性 character	规格 specifications
-----------------	----------------------

1. 导程 The guide	10
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	2.5 N·M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进60

底部为M6滑块螺母安装数量(底部两边对称)

注:图中参考电机为步进电机60 87系列,仅供参考,按实际尺寸为准

可選电机	重量 (Kg)	D
步进57/60	1.6	60
步进86	4.2	82
伺服 400W	1.6	70
伺服 750W	3	82

[illegible]