






传感器接线图  
Sensor wiring diagram



特性 character 规格 specifications

1. 导程 The guide	10	底部为M6滑块螺母安装数量(底部两边对称)	注: 图中参考电机为步进电机60 87系列, 仅供参考, 按实际尺寸为准	可选电机	重量 (kg)	D
2. 步距角 Step angle	1.8°			步进57/80	1.6	60
3. 保持转矩 Holding Torque	2.5 N.M			步进86	4.2	82
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进60			伺服 400W	1.6	70
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)			伺服 750W	3	82

		mm			
行程 (s)		±0.05			
重复定位精度					
导程		10			
水平		40			
垂直		20			
载重 (kg)					
		UMot			
		视图 view		 	
		比例 inverse proportion		1 : 1	

重庆优摩特科技有限公司

Chongqing UMot technology Co. Ltd.

6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm	标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	SW80L450TXX-60-10
8. 额定电流 Rated current	DC 3 A										
9. 传感器 (选配) Sensor	(NPN)+1米线	标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	SW80L450TXX-60-10
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class										