






传感器接线图
Sensor wiring diagram



底部为MM6滑块螺母有效安装深度6mm(距离可调)

特性 character 规格 specifications

1. 导程 The guide	10
2. 步距角 Step angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	2.5 N.M

4. 搭配马达 Pair with a motor	步进60
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm

8. 额定电流 Rated current	DC 3 A
9. 传感器 (选配) Sensor	(NPN)+1米线

11. 绝缘等级 Insulation class	B Class
------------------------------	---------

底部为MM6滑块螺母安装数量(底部两边对称)

注:图中参考电机为步进电机60 87系列,仅供参考,按实际尺寸为准

可选电机	重量 (kg)	D
步进57/80	1.6	80
步进86	4.2	82
伺服 400W	1.6	70
伺服 750W	3	82

行程 (s)	mm
重复定位精度	±0.05

载重 (kg)	水平	垂直
10		
40		
20		
150		

UMot

视图 view	比例 inverse proportion
1:1	

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co. Ltd.

型号
SW80L600TXX-60-10