





传感器接线图  
Sensor wiring diagram



底部为M6滑块螺母有效安装深度6mm(距离可调)

特性 character 规格 specifications

1. 导程 The guide	10
2. 步距角 Step angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	2.5 N.M

4. 搭配马达 Pair with a motor	步进60
------------------------------	------

5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm



8. 额定电流 Rated current	DC 3 A
9. 传感器 (选配) Sensor	(NPN)+1米线

11. 绝缘等级 Insulation class	B Class
------------------------------	---------

底部为M6滑块螺母安装数量(底部两边对称)

注: 图中参考电机为步进电机60 87系列, 仅供参考, 按实际尺寸为准

可选电机	重量 (Kg)	D
步进57/80	1.6	60
步进86	4.2	82
伺服 400W	1.6	70
伺服 750W	3	82

性能		行 程 (S)		mm	
载重 (KG)	重复定位精度		±0.05		
	号 程			10	
	水 平			40	
				20	
UMot					
视图 view			比例 inverse proportion		1 : 1
					

UMot

视图  
view  
比例  
inverse proportion  
1 : 1

重庆优摩特科技有限公司  
Chongqing UMot technology Co. Ltd.

型号  
Model  
SW80L650TXX-60-10