

符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

感应器接线图
Sensor wiring diagram

入光指示灯 (红色)
Light incident indicator (red)

棕色 Brown

黑色 Black

白色 White

蓝色 Blue

主回灯
Main return light

IC

控制输出
100mA以下
Control output
below 100mA

OUT

负载 Load

DC 5-24V

底部为M4四方螺母有效安装深度5mm(距离可调)

48

993

有效行程 (850+10)

滑台原点94

滑台原点39

10

10

60

30

2-M3x6

42

67

42

42

25

25

20

4-M4x8

60

20

40

特性 character

规格 specifications

1. 导程
The guide

2. 步距角
Step Angle

3. 保持转矩
Holding Torque

4. 搭配马达
Pair with a motor

5. 加速度
acceleration

6. 重复定位精度
positioning accuracy

8. 额定电流
Rated current

9. 传感器 (选配)
sensor

11. 绝缘等级
Insulation class

4

1.8°

500mN.M

步进42

100ms (0.2s)

±0.05mm

DC 1.68 A

(NPN)+1米线

B Class

底部为M4滑块螺母安装数量(底部两边对称)

性

能

载重 (KG)

行程 (S)

重复定位精度

导程

水平

垂直

最高速度

mm

±0.05

4

20

6

60

UMot

视图 view

比例 inverse proportion

1:1

A0

设计 INSPECTED

审核 CHECKED

批准 APPROVED

日期 Date

版本 Version

型号 Model

SW40L850T4-42-10

1

2

3

4

5

6