


直径（mm）	丝杆直径（inch）	导程（mm）	导程（inch）	步长（mm）	螺母轴向间隙（mm）	客户选型打✓	机身L（mm）	保持力矩（N.m）	额定电流（A）	电阻（Ω）	额定电感（mH）	额定电压（V）	客户选型打✓
4.76	0.188	0.635	0.025	0.003175	0.02-0.03mm		34mm	0.06	1.6	1.5Ω	1mH	2.4V	
4.76	0.188	1.27	0.05	0.00635			45mm	0.12	1.6	1.8Ω	1.5mH	2.88V	
4.76	0.188	2.54	0.1	0.0127									
4.76	0.188	5.08	0.2	0.0254									

- 注意事项：
- 1、电机螺纹轴不得承受径向负载；
 - 2、电机螺纹轴不能夹装或者受到硬物挤压，以免发生变形及损坏螺牙；
 - 3、使用期间有任何问题请与厂家联系，请勿私自拆解电机；
 - 4、电机必须轻拿轻放，拿取时请拿电机本体，勿手拎引出线、螺纹轴；
 - 5、电机如需配油脂，请与厂家联系。

最大轴向负载N	最大径向负载N
120N	


行程 S（mm） Stroke	尺寸 A（mm） Dimension A	客户选型打✓
50	77	
75	102	
100	127	
125	152	
150	177	
175	202	



型号示例：

28EC	34	4	16	-	50	N	1.27	-300
	↑	↑	↑		↑		↑	
	机身高度	电流	行程		导程			

28EC 4 - N -300

电气原理图 winding drawing 	励磁顺序vs. 旋转方向 Exciting Sequence vs. Direction of Rotation STEP A B C 1 + - 2 + + 3 - - + 4 + - - 从安装面看为顺时针方向 Clockwise view from mouting side			UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, REMOVE ALL BURRS. BREAK SHARP EDGES 0.5mmMAX. 未注倒角最大0.5mm。 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. TOLERANCES AS BELOW: 尺寸单位为毫米(mm). 未注公差按以下标准: DECIMALS: X ±0.38 DECIMALS: X.X ±0.25 DECIMALS: X.XX ±0.13 DECIMALS: X.XXX ±0.013 ANGLES: ±2°			批准 Approved				UMOT 重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.
				工艺 Technolgy							
				审核 Checked							
				设计 Inspectde							
				名称 Names		签名 Signature	日期 Date				
单位 unit	mm	版本 rev	A0	客户 Customer		物料编号 Item No					
页数 sheet	1/1	比例 scale	1:1	视图 view		型号 Model	28步进电动缸选型图				