







传感器接线图
Sensor wiring diagram



底部为M6滑块螺母有效安装深度6mm (距离可调)

特性 character 规格 specifications

1. 导程 The guide	10
2. 步距角 Step angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	2.5 N.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进60
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 3 A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

底部为M6滑块螺母安装数量 (底部两边对称)

注: 图中参考电机为步进电机60 87系列, 仅供参考, 按实际尺寸为准

可选电机	重量 (kg)	D
步进57/80	1.6	60
步进86	4.2	82
伺服 400W	1.6	70
伺服 750W	3	82

性能		重复定位精度		mm	
载重 (kg)	水平	垂直	精度	mm	mm
10	40	20	150	10	40
20	40	20	150	20	40
40	40	20	150	40	40
150	40	20	150	150	40

UMot

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co. Ltd.

REV	Description	日期	设计	审核	批准	日期	版本	A0
	修改内容	20						
	精高线数	150						