

1

2

3

4

5

6

符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

感应器接线图
Sensor wiring diagram

(48)

198

有效行程 (50+5)

滑台原点89

滑台原点54

25

65

70

17.5

25

2-M3

6

(42)

48

25

23

25

60

4-M4

8

42

20

40

底部为M4四方螺母有效安装深度5mm(距离可调)

底部为M4滑块螺母安装数量(底部两边对称)

性能	行程 (S)	mm				视图 view		重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.
	重复定位精度	±0.05						
	载重 (KG)	导 程	5	10		A0		
		水平	20	18				
		垂直	6	5				
最高速度	75	150						

设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	SW40L50TXX-42-10
-----------------	---------------	----------------	------------	---------------	-------------	------------------

特性 character	规格 specifications
1. 导程 The guide	5/10
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	500mN.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进42
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 1.68 A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class