

符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

感应器接线图
Sensor wiring diagram

入光指示灯 (红色)
Light incident indicator (red)

棕色 Brown

黑色 Black

白色 White

蓝色 Blue

主回灯
Main return light

OUT

控制输出
100mA以下
Control output
below 100mA

负载
Load

DC 5-24V

底部为M4四方螺母有效安装深度5mm(距离可调)

998

有效行程 (850+5)

滑台原点89

滑台原点54

65

70

17.5

25

2-M3 ￠6

42

72

42

48

25

23

25

60

4-M4 ￠8

42

20

40

底部为M4四方螺母有效安装深度5mm(距离可调)

特性 character	规格 specifications
1. 导程 The guide	5/10
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	500mN.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进42
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 1.68 A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

性

能

载重 (KG)

行程 (S)

重复定位精度

水平

5

10

水平

20

18

垂直

6

5

最高速度

75

150

UMot

视图 view

比例 inverse proportion

1:1

AO

标记 REV

修改内容 Description

日期 Date

设计 INSPECTED

审核 CHECKED

批准 APPROVED

日期 Date

版本 Version

型号 Model

SW40L850TXX-42-10